

# Tätigkeitsnachweis Hausmeisterdienst



Arbeitsschein-Nr. 976

**Objekt:**

EKZ Rödermark  
Ober-Rodener-Str. 13-17  
63322 Rödermark



**Leistungsorte:**

- Aussenanlage
- Deichmann Schuhe GmbH & Co. KG
- Kaufland
- OBI Markt
- Takko Markt
- dm-drogerie markt
- \_\_\_\_\_

**Art der Arbeiten:**

Routine Begehung und vorsprechen bei den Marktleitern 8:00 – 10:00 Uhr.

Prüfer von Veolia begleitet zur Fettabscheiderprüfung, beim Metzger Zeiss Wasserabläufe noch mal mit kontrastmittel geprüft. Das Wasser vom Bodenablauf geht in den Fettabscheider der vom Waschbecken läuft in den normalen Kanalablauf. Es wurde noch festgestellt das die oberste Ringschicht ab der 3 reihe undicht ist und vom Abscheider Metzger in den vom ex. Feinkosthändler einläuft. 10:00 – 14:15 Uhr.  
Begleitung Herr Richter und alle Firmen die mit der Erneuerung der Fettabscheiderleitungen beauftragt sind die Vorgehensweise und die Ausführung und Termine besprochen. 14:15 – 15:45 Uhr. Mit Herrn Marcin Sciegaj (M-Bautechnik) die Anlaufbleche der Tore von der Anlieferung OBI gezeigt und die Problematik besprochen, Angebot wird erstellt. 15:45 – 16:15 Uhr.

Routine Sprinkler Test 3-mal 16:45 – 19:30 Uhr.

---

---

---

---

Menge / Einheit	Material

Datum:	von:	bis:	Monteur:
27.09.2016			Tayfun Sökmen
27.09.2016			

Tayfun Sökmen

Kunde bestätigt Ausführung