

Tätigkeitsnachweis Hausmeisterdienst



Arbeitsschein-Nr. 20161110-3

Objekt:

EKZ Rödermark
Ober-Rodener-Str. 13-17
63322 Rödermark



Leistungsorte:

- Aussenanlage
 - Deichmann Schuhe GmbH & Co. KG
 - Kaufland
 - OBI Markt
 - Takko Markt
 - dm-drogerie markt
 -

Art der Arbeiten:

Koaleszenzabscheider beim OBI gemäß Anhang der Plan von der Mail am 04.11.2016 Betriebsbeschreibung von Novotna Mähner & Assoziere 08.11.2000, im Bereich Vordach Miet-Profi.

Es gibt kein Vordach für den Miet-Profi. Mit Gabelstapler soweit Paletten mit Ware umgeschoben und den Abscheider gesucht. Rechts vom Eingang einen Gully gefunden für Grundwassermessung. Bilder gemacht, nach weiteren Deckeln gesucht die in frage kommen. Keine relevanten Deckel gefunden. Paletten wieder zurück geräumt.

Menge / Einheit	Material

Datum:	von:	bis:	Monteur:
10.11.2016			Tayfun Sökmen
10.11.2016			

Tayfun Sökmen

Kunde bestätigt Ausführung