

## **Tätigkeitsnachweis Hausmeisterdienst**



Arbeitsschein-Nr. 20161110-3

### Objekt:

EKZ Rödermark  
Ober-Rodener-Str. 13-17  
63322 Rödermark

□

### Art der Arbeiten:

### Leistungsorte:

- Aussenanlage**
  - Deichmann Schuhe GmbH & Co. KG**
  - Kaufland**
  - OBI Markt**
  - Takko Markt**
  - dm-drogerie markt**
  - OBI**

Koaleszenzabscheider beim OBI gemäß Anhang der Plan von der Mail am 04.11.2016 Betriebsbeschreibung von Novotna Mähner & Assoziiere 08.11.2000, im Bereich Vordach Miet-Profi.

Es gibt kein Vordach für den Miet-Profi. Mit Gabelstapler soweit Paletten mit Ware umgeschoben und den Abscheider gesucht. Rechts vom Eingang einen Gully gefunden für Grundwassermessung. Bilder gemacht, nach weiteren Deckeln gesucht die in frage kommen. Keine relevanten Deckel gefunden. Paletten wieder zurück geräumt.

Menge / Einheit	Material
44 KM	AhChrt

Datum:	von:	bis:	Monteur:
10.11.2016	10:30	11:00	Tayfun Sökmen
10.11.2016			

  
Tayfun Sökmen

A circular seal with the text "OBI 449" at the top, "OBI GmbH & Co. Deutschland KG" in the center, and "Qualität - Preis - Service" at the bottom. There is also a handwritten signature "Kunde bestätigt Ausführung" and a telephone number "06074/698620" over the seal.