

Tätigkeitsnachweis Hausmeisterdienst



Arbeitsschein-Nr. 20161112-1

Objekt:

Kaufland

Ober-Rodener-Str. 13-17

63322 Rödermark

Leistungsorte:

- ☐ Aussenanlage
- ☐ Deichmann Schuhe GmbH & Co. KG
- ☐ OBI Markt
- ☐ Takko Markt
- ☐ dm-drogerie markt
- ☐ _____

Art der Arbeiten:

Restwasser abgepumpt es sind noch ca. 2 cm Wasser im Reservoir übrig.

Der Schwimmer der Hebeanlage bleibt ständig hängen und verursacht immer wider Wasserstau.

Zeit: 7:15 – 15:00 Uhr.

Menge / Einheit	Material

Datum:	von:	bis:	Monteur:
12.11.2016			Tayfun Sökmen
12.11.2016			

Tayfun Sökmen

Kunde bestätigt Ausführung