

Tätigkeitsnachweis Hausmeisterdienst



Arbeitsschein-Nr. 20161118-2

Objekt:

EKZ Rödermark
Ober-Rodener-Str. 13-17
63322 Rödermark

Leistungsorte:

- ☐ Aussenanlage
- ☐ Deichmann Schuhe GmbH & Co. KG
- ☐ Kaufland
- ☐ OBI Markt
- ☐ Takko Markt
- ☐ dm-drogerie markt
- ☐ _____

Art der Arbeiten:

8:00 – 9:45 Uhr, Firma Elmatic hat Termin für die Reparatur der Lüftungsanlage und zugleich soll Elmatic die vom Herrn Grund gemailten unterlagen zu der Lüftung Durchgehen. Dafür war zusätzlich noch ein Herr dabei. Alle relevanten Räume aufgeschlossen, BMA abgemeldet, und gemeinsam den Rauchmelder ausgelöst. Alle Räume wider abgeschlossen.

12:15 – 18:30 Uhr, Routine Begehung Innenräume und der Außenanlage. 3-mal Sprinklertest. Besprechung mit den Marktverantwortlichen.

Die ELA Anlage wurde von der Wartungsfirma MoodMedia im ½ Turnus gewartet.

Die Anlage weist, Mängel bei den Lautsprechern der Konzessionäre auf, die Beschallung ist auch nicht in Ordnung. Der Techniker schreibt alles in sein Bericht und Kaufland wird angeschrieben. Herr Grund darüber informiert.

15:15: 15:45 Uhr, beim Dänischenbettenlager kommt mal wider Wasser von der Decke und hat die Deckenpanelle durchweist und das Möbelstück beschädigt „siehe Bilder“.

Ursache nicht gefunden, es waren ungünstige Wetter Verhältnisse. Deckenpanelle erneuert und über die Panelle eine Folie gelegt.

Arbeit von Elmatic abgenommen ca. 14.30 Uhr.

Menge / Einheit	Material
88 KM	An und NS Licht

Datum:	von:	bis:	Monteur:
18.11.2016	8:00	9:45	Tayfun Sökmen
18.11.2016	12:15	18:30	Tayfun Sökmen

64705

Anschrift der Filiale:
Kaufland Rödermark
Ober-Rodener-Str. 13, 15 und 17
63322 Rödermark

Kunde bestätigt Ausführung

Telefax 0 60 74 / 40 78 14 19

Firma Kaufland Vertrieb Epsilon GmbH & Co. KG
63111 Frankfurt am Main