

# Tätigkeitsnachweis Hausmeisterdienst



Arbeitsschein-Nr. 20161128-1

**Objekt:**

Kaufland  
Ober-Rodener-Str. 13-17  
63322 Rödermark

**Leistungsorte:**

- Aussenanlage**
- Deichmann Schuhe GmbH & Co. KG**
- OBI Markt**
- Takko Markt**
- dm-drogerie markt**
- 

**Art der Arbeiten:**

In der Sprinklerzentrale, den Wasserablauf von der Sprinklerentleerung und den Schacht der Sprinkerpumpe gereinigt, Schlamm aus dem Schacht der Hebeanlage im HAR Raum entfernt und gereinigt.  
Benutzte Räume mit Nass / Trockensauber gereinigt. Wände die durch das abmachen der Fettabscheiderleitung im Flur bei der Sprinklerzentrale, verschmutzt wurden, versucht mit Wasser und Bürste zu reinigen, ohne erfolg.  
Entsorgung des Schlammes in der Müllverbrennungsanlage.

Wasserzählerstand nach Ende: Zähler-Nr. 16039514, Wasserstand: 3,884 m<sup>3</sup>.

Menge / Einheit	Material

Datum:	von:	bis:	Monteur:
28.11.2016			Tayfun Sökmen
28.11.2016			Sakir Sahan
28.11.2016			

Tayfun Sökmen

Kunde bestätigt Ausführung