Tätigkeitsnachweis Hausmeisterdienst

FACILITY EAST GmbH
GEBÄUDEMANAGEMENT

Arbeitsschein-Nr. 20161212-1

Objekt:

Kaufland
Ober-Rodener-Str. 13-17
63322 Rödermark

Leistungsorte:

- ☐ **Aussenanlage**
- ☐ **Deichmann Schuhe GmbH & Co. KG**
- ☐ **OBI Markt**
- ☐ **Takko Markt**
- ☐ **dm-drogerie markt**
- ☐ _____

Art der Arbeiten:

Begutachtung des Wasserreservoirtanks durch Firma Nohl und Gutachter.
Schachtdeckel geöffnet, Leiter und Lampen vorbereitet. Die Prüfung begleitet.
Nach der Begutachtung Lampen und Stromverlängerungskabel wider rausgeholt und den Schachtdeckel geschlossen.

Menge / Einheit	Material

Datum:	von:	bis:	Monteur:
12.12.2016			Tayfun Sökmen
12.12.2016			

Tayfun Sökmen

Kunde bestätigt Ausführung