

# Tätigkeitsnachweis Hausmeisterdienst



Arbeitsschein-Nr. 20161228-2

## Objekt:

EKZ Rödermark  
Ober-Rodener-Str. 13-17  
63322 Rödermark

- Kaufland-Blumen**
- Kaufland-Friseur**
- Kaufland-Reisebüro**
- Kaufland-Tabak, Lotto & Zeitungen**
- OBI Markt**
- Takko Markt**
- 

## Leistungsorte:

- Apotheke im Kaufland**
- Aussenanlage**
- Backhaus Bickert GmbH**
- Deichmann Schuhe GmbH & Co. KG**
- HandyIn**
- Kaufland**
- Kaufland-Feinkost**
- Kaufland-Metzger**
- Kaufland-Schuster**
- Lidl Markt**
- OBI-Bäcker**
- dm-drogerie markt**
- \_\_\_\_\_

## Art der Arbeiten:

Außenanlage abgelaufen.

Mit Marktverantwortlichen gesprochen.

Kontrolle aller Fluchtwegsbeleuchtungen.

Beide Automatiktüren im Eingang Kaufland schließen nicht und bleiben offen.

Beide Türen im System zurück gesetzt, die linke Tür, funktionier (von innen nach außen gehend), die rechte Tür bleibt weiterhin offen. Marktleiter informiert, kümmern sich.

Tür links Nr. 26306 und rechts Nr. 20170.

Menge / Einheit	Material

Datum:	von:	bis:	Monteur:
28.12.2016			Tayfun Sökmen
28.12.2016			

Tayfun Sökmen

Kunde bestätigt Ausführung