

# Tätigkeitsnachweis Hausmeisterdienst



Arbeitsschein-Nr. 20161228-1

## Objekt:

Kaufland  
Ober-Rodener-Str. 13-17  
63322 Rödermark

- ☐ Kaufland-Feinkost
- ☐ Kaufland-Metzger
- ☐ Kaufland-Schuster
- ☐ Lidl Markt
- ☐ OBI-Bäcker
- ☐ dm-drogerie markt

## Leistungsorte:

- ☐ Apotheke im Kaufland
- ☐ Aussenanlage
- ☐ Backhaus Bickert GmbH
- ☐ Deichmann Schuhe GmbH & Co. KG
- ☐ HandyIn
- ☐ Kaufland-Blumen
- ☐ Kaufland-Friseur
- ☐ Kaufland-Reisebüro
- ☐ Kaufland-Tabak, Lotto & Zeitungen
- ☐ OBI Markt
- ☐ Takko Markt
- ☐
- ☐

## Art der Arbeiten:

Kontrolle des Wasserstandes im Tank, es fehlen noch ca. 100 m<sup>3</sup> bis zur vorgesehenen Linie. Bilder gemacht von den Wandrissen in der Sprinklerzentrale, es kommt Wasser aus den rissen und es steht ca. 5 mm Wasser im Sprinklerpumpenschacht. Ber Mail vom Handy die Bilder an Facility EAST und an Herr Richter gesendet. Anlage wieder voll in Betrieb genommen.

Menge / Einheit	Material

Datum:	von:	bis:	Monteur:
28.12.2016			Tayfun Sökmen
28.12.2016			

Tayfun Sökmen

Kunde bestätigt Ausführung