

Tätigkeitsnachweis Hausmeisterdienst



Arbeitschein-Nr. 20170113-1

Objekt:

EKZ Rödermark
Ober-Rodener-Str. 13-17
63322 Rödermark

Leistungsorte:

- ☒ Aussenanlage
- ☒ Deichmann Schuhe GmbH & Co. KG
- ☒ Handyln
- ☒ Kaufland
- ☒ Kaufland-Blumen
- ☒ Lidl Markt
- ☒ Takko Markt
- ☐

☒ OBI Markt

☒ dm-drogerie markt

14:00 - 14:45 ☒ Kaufland - Metzger

Art der Arbeiten:

Elmatic-Techniker: 08:00 - 10:20

BMZ Kaufland abgemeldet, Zugang zu den Räumen der Lüftungsanlage, dem Zählerraum und Raum mit der Niederspannungsverteilung verschafft.

*Klimaanlage nur kalte Luft.
Angelegenheit von Kaufland.*

Wöchentliche Routine durchgeführt.

Tests der Brandmelde-Anlagen im OBI, Dänisches Bettenlager und Kaufland durchgeführt.

OBI: Stromversorgung für die Fluchtwegsbeleutung ist seit einigen Wochen defekt und bis Heute nicht repariert.
Die Marktleitung ist in Kenntnis.

Dänisches Bettenlager: Mehrere (5) Deckenplatten weisen Leckagen-Zeichnungen auf oder haben Löcher von abgebauten Leuchten/Meldern.

Rechte automatische Ausgangstür sind die Flügel aus dem Lot, schließt somit nicht optimal. Der Spalt spreizt sich nach unten bis ca. 1,5 cm.

Handy & Blumenladen klagen Mängel an der Wärmeanlage am Kaufland-Eingang. Mangel besteht seit ca.

Heiligabend 2016.

Menge / Einheit	Material

Datum:	von:	bis:	Monteur:
13.01.2017	07:00	14:00	Bernd Schnädelbach
13.01.2017			

Schnädelbach
Bernd Schnädelbach

A. Na
Kunde bestätigt Ausführung

Leistungsnachweis Nr. XXXXXXXXXX 6470

Für Auftrag Nr. _____

Bestelldatum vom: _____

Auftraggeber: Kaufmann

Filiale: Rödelwerke Kaufmann

Ausführungsdatum: 13.04.2017

Ausführende Firma

Vollständige Firmenbezeichnung

Elmatic

Anschrift:

Wächtersaicher Str. 76 60386 Flm

Lieferantennummer

Telefon / Fax

Name Monteur / Techniker	Beginn	Pausenzeit von - bis	Ende	Ges.-Std. ohne Pause	Beschreibung ausgeführter Arbeiten in Stichworten
<u>J. Gieslich</u>	<u>7:45</u>	<u>✓</u>	<u>13:30</u>	<u>2.75</u>	<u>Rauchmelder Zuluft Zentrale DL</u>

Anzahl	Materialverbrauch / Geräte- / Maschineneinsatz Bezeichnung	Daten zu Instandgesetzten Geräten		
		Hersteller / Typ	Seriennummer	Garantie-Ende

Auftrag abgeschlossen ja ☒ nein ☐

Gerät in Garantiezeit ja ☐ nein ☐

Wir bestätigen die oben ausgeführte Arbeitszeit ohne Wegezeit
Rechnungen werden nur mit Kaufmann-Rapportzettel anerkannt

13.04.2017
Datum

J. Gieslich
Unterschrift Handwerker (Bitte in Druckbuchstaben)

34705

Anschrift der Filiale:
Rödelwerke Kaufmann
Wächtersaicher Str. 13, 15 und 17
60386 Flm
Tel. 069 747 78 10
Fax 069 747 78 14 19
E-Mail: info@roedelwerke.de

[Signature]
Unterschrift Hausleitung (Bitte in Druckbuchstaben)

Verteiler: Original: Dienstleister – Kopie(gelb): durch Handwerker an Rechnungsprüfung – Kopie(grün): bleibt in der Filiale