

# Tätigkeitsnachweis Hausmeisterdienst



Arbeitsschein-Nr. 20170120-1

## Objekt:

EKZ Rödermark  
Ober-Rodener-Str. 13-17  
63322 Rödermark



## Leistungsorte:

- Deichmann Schuhe GmbH & Co. KG
- Kaufland
- Lidl Markt
- OBI Markt
- Takko Markt
- dm-drogerie markt
- \_\_\_\_\_

## Art der Arbeiten:

Wöchentliche Routine durchgeführt.

Tests der Brandmelde-Anlagen im OBI, Dänisches Bettenlager und Kaufland durchgeführt.

Kaufland: Der Kessel-Luftdruck für die Sprinkleranlage war zu gering und hat eine Störung angezeigt.

Kessel-Druck auf Sollwert manuell erhöht.

---

---

---

---

---

---

---

---

Menge / Einheit	Material

Datum:	von:	bis:	Monteur:
20.01.2017			

\_\_\_\_\_

Kunde bestätigt Ausführung