

Tätigkeitsnachweis Hausmeisterdienst

**FACILITY
EAST** GmbH
GEBÄUDEMANAGEMENT



Arbeitsschein-Nr. 20170316-2

Objekt:

EKZ Rödermark
Ober-Rodener-Str. 13-17
63322 Rödermark

Leistungsorte:

- ☒ Deichmann Schuhe GmbH & Co. KG
- ☒ Kaufland
- ☒ Lidl Markt
- ☒ OBI Markt
- ☒ Takko Markt
- ☒ dm-drogerie markt
- ☒ Apotheke



Art der Arbeiten:

Wöchentliche Routine durchgeführt.

Sprinkler-Tests durchgeführt.

VDS-Prüfung 2016: Mängelbeseitigung überprüfen.

Kaufland: Lager und Leergut-Außenlager
Fotos erstellt.

Apotheke: Überprüfung ad hoc nicht möglich.

Passende Leiter muß vorher organisiert werden

Bedarf Einweisung Handhabung Revisionsklappe.

Außenanlage: Alt-Külder-Container auf Eigentums-
nachweise untersucht: Fotos erstellt.

Menge / Einheit	Material

Datum:	von:	bis:	Monteur:
16.03.2017	09:15	19:30	Bernd Schnädelbach
16.03.2017			

20170316
Anschrift der Filiale:
Kaufland Rödermark
Ober-Rodener Straße 13, 15 und 17
63322 Rödermark
Telefon 0 60 74 140 73/10
Telefax 0 60 74 140 76 14 19
Bernd Schnädelbach
Kunde bestätigt Ausführung