

Tätigkeitsnachweis Hausmeisterdienst



Arbeitsschein-Nr. 20170506-1

Objekt:

EKZ Rödermark
Ober-Rodener-Str. 13-17
63322 Rödermark

dm-drogerie markt

Leistungsorte:

- Aussenanlage
- Deichmann Schuhe GmbH & Co. KG
- Kaufland
- Lidl Markt
- OBI Markt
- Takko Markt
-
-

Art der Arbeiten:

Routine Begehung Innenräume und Außenanlage. 3-mal Sprinkler test, Besprechung mit den Marktverantwortlichen.

- Bilder der Container gemacht.

- Mail von Herrn Friedrich am 21.03. 11:12 Uhr:

1. Reinigung Parkplatz: Bilder der Außenanlage gemacht, es ist alles in Ordnung und die Hausleiter haben nicht zu monieren.

2. Sanierung gebrochener Stein Außenbereich: Bilder gemacht.

- Mail von Herrn Grund am 16.03. um 12:59 Uhr.

Bilder der Gruppenübersicht Sprinkleranlagen gemacht um zu vergleichen ob das die sind wie in der Mail.

Bilder Frostschutzanlage in der Kältemaschinenraum und der Besprinklerung und TAV Leitung vom Leergutaußenlager vom Kaufland.

- OBI Automatiktür außen links Nr.- 295015 vom Antrieb aus gesehen, geht nur sehr langsam auf und es sind auch Kunden schon dagegen gelaufen. Facility informiert und Bilder mit Handy gemailt um 12:06 Uhr. Facility Herr Friedrich hat gleich die Firma Bischof informiert und die wollen morgen am 24.03. kommen.

Stellvertretenden Hausleiter Herr Hermann informiert.

Menge / Einheit	Material

Datum:	von:	bis:	Monteur:
23.03.2017			Tayfun Sökmen
23.03.2017			

Tayfun Sökmen

Kunde bestätigt Ausführung