

Tätigkeitsnachweis Hausmeisterdienst



Arbeitsschein-Nr. 20170503-2

Objekt:

OBI Markt
Ober-Rodener-Str. 13-17
63322 Rödermark



Leistungsorte:

- Deichmann Schuhe GmbH & Co. KG
- Kaufland
- Lidl Markt
- OBI-Bäcker
- Takko Markt
- dm-drogerie markt
- _____

Art der Arbeiten:

Anruf Frank Friedrich am 03.05.2017 um 16:08 Uhr. Es ist eine Lichtkuppel oberhalb der Farbenmischanlage im OBI-Sektor 38 offen und schließt nicht mehr. Es regnet zu diesem Zeitpunkt sehr stark.

Den Schlüssel für die Brandtüren besorgt, um die Problematik vor Ort auf dem Dach einzuschätzen und die Handlungsoptionen abzuwägen.

Absperrmaterial organisiert und Sektor 38 unterhalb der Lichtkuppel gegen Betreten durch Kunden abgesperrt.

M8-Bolzen am oberen Ende der Motorstände entfernt, Motor nach innen geklappt und Lichtkuppel abgesetzt / auf den Rahmen aufgelegt. Bilder erstellt.

M8-Bolzen für HPS am Service-Point hinterlegt, Absperrung am Sektor 38 wieder entfernt und Schlüssel wieder abgegeben.

Menge / Einheit	Material

Datum:	von:	bis:	Monteur:
03.05.2017			Bernd Schnädelbach
03.05.2017			

Bernd Schnädelbach

Kunde bestätigt Ausführung