

Tätigkeitsnachweis Hausmeisterdienst



Arbeitsschein-Nr. 20170829-1

Objekt:

EKZ Rödermark
Ober-Rodener-Str. 13-17
63322 Rödermark



Leistungsorte:

- Aussenanlage
- Kaufland
- Lidl Markt
- OBI Markt
- Takko Markt
- dm-drogerie markt
-

Art der Arbeiten:

Wöchentlich Routine

Sprinkler-Tests

Notbeleuchtung OBI: D4/1 das Leuchtmittel getauscht.

Bei D6/1 sollten die Folie neu bestückt werden, da die aktuellen zerbröseln.

Notbeleuchtung im Kaufland: in der Warenannahme am Tor zum Markt muss bei einer Leuchte der Starter getauscht werden.

Kaufland: Kompressor schaltet erst bei 10 bar ab.

Kaufland: Gäste - Herren - WC :

Pissoirs verstopft: Saug - Service, Schieber beschraugt.

Menge / Einheit	Material

Datum:	von:	bis:	Monteur:
29.08.2017	10:00	16:00	Bernd Schnädelbach
29.08.2017			

