

Tätigkeitsnachweis Hausmeisterdienst



Arbeitsschein-Nr. 20170915-2

Objekt:

Kaufland
Ober-Rodener-Str. 13-17
63322 Rödermark

Leistungsorte:

Kaufland

Art der Arbeiten:

Wartung der GLT durch Firma FSZ Nattland:

Zu sämtliche Anlagen und Unter-Verteiler mit Bus-System die Wartungs-Techniker geführt und begleitet.

Aufsicht der Techniker während der Verweildauer im Kassenraum.

Menge / Einheit	Material

Anschrift der Filiale:
Kaufland Rödermark
Ober-Rodener Straße 13, 15 und 17
63322 Rödermark
Telefon 0 60 74 / 49 78 10
Telefax 0 60 74 / 49 78 14 19
Firma Kaufland Vertrieb Epsilon GmbH & Co. KG
Tayfun Sökmen 4172 Neuss
Kunde bestätigt Ausführung

Datum:	von:	bis:	Monteur:
15.09.2017	11 ⁰⁰	13 ⁰⁰	Tayfun Sökmen
15.09.2017	13 ⁴⁵	14 ³⁰	Tayfun Sökmen

64705

Tayfun Sökmen

15.09.2017 für FSZ-Natland

Wo die UV (Unterverteiler) im Kaufland sind.

- 1 - Dach: Heizung, Eingang rechts.
- 2 - Zwischenetage: Lüftungszentrale, Eingang rechts.
- 3 - Leergutlager: UV-Mall = UV 4 hinten links oben.
- 4 - Leergutlager: UV-Lager = UV 1 hinten links oben.
- 5 - Wahreneingang: Büro vorne bei der Zwischentür.
- 6 - Wahreneingang: Büro hinten, hinter der Tür.
- 7 - Backshop Kaufland: Eingang rechts,
- 8 - Personal / Aufenthalt: hinter der Tür UV 1.