

Tätigkeitsnachweis Hausmeisterdienst



Arbeitsschein-Nr. 20170915-1

Objekt:

EKZ Rödermark
Ober-Rodener-Str. 13-17
63322 Rödermark

Leistungsorte:

- Deichmann Schuhe GmbH & Co. KG
- Dänisches Bettenlager (Lidl)
- Kaufland
- OBI Markt
- _____

Art der Arbeiten:

OBI:

Wasser-Eintritt Glas-Dach im Garten-Center am Stand Garten-Planung zzgl. Gang Outdoor Leaving, Notausgang zum Parkplatz, oberhalb der Grill-Ausstellung und Haupt-Flur Gartencenter / Gang 15 Zuschnitt

Erstmaßnahmen eingeleitet: Eimer drunter gestellt. Folie unterhalb der Dachverglasung angebracht.

1. Dachbegehung mit Hilfe von Steiger: Abbruch wegen Starkregens.

Weiterer Wassereintritt von Deichmann und Dänisches Bettenlager gemeldet: Wasser-Eintrittsstellen lokalisiert, Bilder erstellt und an FacilityEast geschickt.

2. Dachbegehung Garten-Center: Ablauf an Dachverglasung verstopft. Bilder erstellt und versendet. Verstopfung beseitigt und provisorische Folie stabilisiert, zur Abdeckung für Nacht.

Menge / Einheit	Material

Datum:	von:	bis:	Monteur:
15.09.2017			Tayfun Sökmen
15.09.2017			

Tayfun Sökmen

Kunde bestätigt Ausführung