

Tätigkeitsnachweis Hausmeisterdienst



Arbeitsschein-Nr. 20170928-1

Objekt:

EKZ Rödermark
Ober-Rodener-Str. 13-17
63322 Rödermark

☒ dm-drogerie markt

Leistungsorte:

- ☒ Aussenanlage
- ☒ Deichmann Schuhe GmbH & Co. KG
- ☒ Dänisches Bettenlager (Lidl)
- ☒ Kaufland
- ☒ OBI Markt
- ☐ Takko Markt
- ☐
- ☐

Art der Arbeiten:

Wöchentliche Routine.

zzgl. die Aufgaben der monatlichen Routine

Sprinkler-Tests.

OBI: Notbeleuchtung Leuchtmittel D4/1 getauscht.

Kaufland: Warenlager, kleine Tür zur Not-Belüftung soll in die Schließanlage integriert werden.

Menge / Einheit	Material

Datum:	von:	bis:	Monteur:
28.09.2017	09:30	18:00	Bernd Schnädelbach
28.09.2017			

Bernd Schnädelbach
Bernd Schnädelbach
Kunde bestätigt Ausführung

Stempel: Deichmann Schuhe GmbH & Co. KG, Kaufland Rödermark, 13.15 und 14.19