

Tätigkeitsnachweis Hausmeisterdienst



Arbeitsschein-Nr. 20171004-1

Objekt:

EKZ Rödermark
Ober-Rodener-Str. 13-17
63322 Rödermark



Leistungsorte:

- Aussenanlage
- Deichmann Schuhe GmbH & Co. KG
- Kaufland
- OBI Markt
- Takko Markt
- dm-drogerie markt
- _____

Art der Arbeiten:

Wöchentliche Routine.

Sprinkler-Tests.

Menge / Einheit	Material

Datum:	von:	bis:	Monteur:
04.10.2017			Bernd Schnädelbach
04.10.2017			

Bernd Schnädelbach

Kunde bestätigt Ausführung