

Tätigkeitsnachweis Hausmeisterdienst



Arbeitsschein-Nr. 20171115-1

Objekt:

EKZ Rödermark
Ober-Rodener-Str. 13-17
63322 Rödermark



Leistungsorte:

- Aussenanlage
- Deichmann Schuhe GmbH & Co. KG
- Dänisches Bettenlager (Lidl)
- OBI Markt
- Takko Markt
- dm-drogerie markt
-

Art der Arbeiten:

Herren Grund und Ling begleitet und sämtliche Räume zugänglich gemacht, die mit der Stromversorgung und den Entrauchungs-Systemen in Verbindung stehen.

Wöchentliche Routine

Sprinkler-Tests

An Notbeleuchtungen die Leuchtmittel getauscht: OBI D1/4 - D8/2 (Fluchttunnel) und D5/2.

Weiter sind 3 Leuchten defekt, die im Aussenbereich des Garten-Centers liegen. Leider ist uns derzeit nicht bekannt, wie diese Leuchten korrekt geöffnet werden können.

Das Lösen der Verschraubung ist jedenfalls nicht ausreichend.

Menge / Einheit	Material

Datum:	von:	bis:	Monteur:
15.11.2017			Bernd Schnädelbach
15.11.2017			

Bernd Schnädelbach

Kunde bestätigt Ausführung