

Tätigkeitsnachweis Hausmeisterdienst



Arbeitsschein-Nr. 20171122-1

Objekt:

EKZ Rödermark
Ober-Rodener-Str. 13-17
63322 Rödermark



Leistungsorte:

- Deichmann Schuhe GmbH & Co. KG
 - Dänisches Bettenlager (Lidl)
 - Kaufland
 - OBI Markt
 - Takko Markt
 - dm-drogerie markt
 -

Art der Arbeiten:

Wöchentliche Routine

Sprinkler-Tests

An Notbeleuchtungen die Leuchtmittel getauscht:

OBI Garten-Center Aussenbereich links / Mitte: Linke Schraube überdreht. lässt sich nicht öffnen.

OBI D6/6: hier muss auch das Pictogram getauscht werden.

BMZ Kaufland: nach Alarm war der Summer stumm und der Alarmzähler hat nicht hochgezählt.

Menge / Einheit	Material

Datum:	von:	bis:	Monteur:
22.11.2017			Bernd Schnädelbach
22.11.2017			

Bernd Schnädelbach

Kunde bestätigt Ausführung