

Tätigkeitsnachweis Hausmeisterdienst



Arbeitsschein-Nr. 20171122-1

Objekt:

EKZ Rödermark
Ober-Rodener-Str. 13-17
63322 Rödermark



Art der Arbeiten:

Wöchentliche Routine

Sprinkler-Tests

An Notbeleuchtungen die Leuchtmittel getauscht:

OBI Garten-Center Aussenbereich links / Mitte: Linke Schraube überdreht. lässt sich nicht öffnen.

OBI D6/6: hier muss auch das Pictogram getauscht werden.

BMZ Kaufland: nach Alarm war der Summer stumm und der Alarmzähler hat nicht hochgezählt.

Leistungsorte:

- Deichmann Schuhe GmbH & Co. KG
- Dänisches Bettenlager (Lidl)
- Kaufland
- OBI Markt
- Takko Markt
- dm-drogerie markt
- _____

Menge / Einheit	Material

Datum:	von:	bis:	Monteur:
22.11.2017	10:00	18:30	Bernd Schnädelbach
22.11.2017			

