

Tätigkeitsnachweis Hausmeisterdienst



Arbeitsschein-Nr. 20171201-1

Objekt:

EKZ Rödermark
Ober-Rodener-Str. 13-17
63322 Rödermark

dm-drogerie markt

Leistungsorte:

- Aussenanlage
- Deichmann Schuhe GmbH & Co. KG
- Dänisches Bettenlager (Lidl)
- Kaufland
- OBI Markt
- Takko Markt
-
-

Art der Arbeiten:

Begleitung von Vertretern der Firma VÖLKEL COMPANY Asset Management GmbH & Co. KG

Kennenlernen des Objektes.

Begleitung von Vertretern des Eigentümers GLL / Retkauf und deren Sachverständigen zur Bewertung des Objektes (gesamtes EKZ Rödermark)

Notbeleuchtung Kaufland: Linie 37/1 Leuchtmittel gewechselt.

Friseur: Strom-Zähler 846 833: 208.656,3 Kw aufgenommen gegen 17:00.

Menge / Einheit	Material

Datum:	von:	bis:	Monteur:
01.12.2017			

Kunde bestätigt Ausführung