

# Tätigkeitsnachweis Hausmeisterdienst



Arbeitsschein-Nr. 20171213-1

## Objekt:

EKZ Rödermark  
Ober-Rodener-Str. 13-17  
63322 Rödermark



## Leistungsorte:

- Aussenanlage**
  - Dänisches Bettenlager (Lidl)**
  - Kaufland**
  - OBI Markt**
  - Takko Markt**
  - dm-drogerie markt**
  -

## **Art der Arbeiten:**

## Sprinkler-Test

## Monatliche Routine:

Kaufland: Das Zuschalten des Notstrom-Schaltschrankes funktioniert nicht, wie gewohnt, sodass die gelbe Strörungs-Lampe aufleuchtet.

Menge / Einheit	Material

Datum:	von:	bis:	Monteur:
13.12.2017			Bernd Schnädelbach
13.12.2017			

---

Bernd Schnädelbach

---

### Kunde bestätigt Ausführung