

Tätigkeitsnachweis Hausmeisterdienst

**FACILITY
EAST** GmbH
GEBÄUDEMANAGEMENT



Arbeitsschein-Nr. 20171213-1

Objekt:

EKZ Rödermark
Ober-Rodener-Str. 13-17
63322 Rödermark

Leistungsorte:

- ☒ Aussenanlage
- ☒ Dänisches Bettenlager (Lidl)
- ☒ Kaufland
- ☒ OBI Markt
- ☒ Takko Markt
- ☒ dm-drogerie markt
- ☐ _____

Art der Arbeiten:

Sprinkler-Test

Monatliche Routine:

Kaufland: Das Zuschalten des Notstrom-Schaltschranks funktioniert nicht, wie gewohnt, sondern lässt die gelbe Strömungs-Lampe aufleuchten.

Menge / Einheit	Material

Datum:	von:	bis:	Monteur:
13.12.2017	09:00	17:36	Bernd Schnädelbach
13.12.2017			

64705
Schnädelbach
Bernd Schnädelbach

Anschrift der Filiale:
Kaufland Rödermark
Ober-Rodener Straße 13, 15 und 17
63322 Rödermark
Telefon 0 60 74 / 40 70 10
Telefax 0 60 74 40 70 11
E-Mail: info@kaufland.de

Kunde bestätigt Ausführung