

Tätigkeitsnachweis Hausmeisterdienst



Arbeitsschein-Nr. 20171218-2

Objekt:

EKZ Rödermark
Ober-Rodener-Str. 13-17
63322 Rödermark

Leistungsorte:

- ☐ Deichmann Schuhe GmbH & Co. KG
- ☐ Dänisches Bettenlager (Lidl)
- ☐ Kaufland
- ☐ OBI Markt
- ☐ Takko Markt
- ☐ dm-drogerie markt
- ☐ _____

☐

Art der Arbeiten:

Begleitung von Thomas Schmidt zur Dokumentation der Technikräume mit Fotos.

OBI: Austausch mit Herrn Diederich über den Stand der Dinge wegen des Schließzylinders in der Aussentür zum Sprinklerraum.

Menge / Einheit	Material

Datum:	von:	bis:	Monteur:
18.12.2017			Bernd Schnädelbach
18.12.2017			

Bernd Schnädelbach

Kunde bestätigt Ausführung