

Tätigkeitsnachweis Hausmeisterdienst



Arbeitsschein-Nr. 20171221-1

Objekt:

EKZ Rödermark
Ober-Rodener-Str. 13-17
63322 Rödermark

☐ dm-drogerie markt

Leistungsorte:

- ☐ Aussenanlage
- ☐ Deichmann Schuhe GmbH & Co. KG
- ☐ Dänisches Bettenlager (Lidl)
- ☐ Kaufland
- ☐ OBI Markt
- ☐ Takko Markt
- ☐
- ☐

Art der Arbeiten:

Wöchentliche Routine

Sprinklertests

OBI: Notbeleuchtung eine Abdeckung korrekt wieder eingesetzt.

Dänisches Bettenlager:

An allen Beschriftungen, die noch mit LIDL-Markt geführt waren, das Dänische Bettenlager mit Dymo-Streifen überklebt bzw. wo möglich ersetzt.

Bilder von Lüftungseinlässen im Vorraum der und im Raum der Sprinkleranlage selbst, sowie im vorderen Büro erstellt.

Menge / Einheit	Material

Datum:	von:	bis:	Monteur:
21.12.2017			Bernd Schnädelbach
21.12.2017			

Bernd Schnädelbach

Kunde bestätigt Ausführung