

Tätigkeitsnachweis Hausmeisterdienst



Arbeitsschein-Nr. 20180105-1

Objekt:

EKZ Rödermark
Ober-Rodener-Str. 13-17
63322 Rödermark

dm-drogerie markt

Leistungsorte:

- Aussenanlage
- Deichmann Schuhe GmbH & Co. KG
- Dänisches Bettenlager (Lidl)
- Kaufland
- OBI Markt
- Takko Markt
-
-

Art der Arbeiten:

Wöchentliche Routine

Sprinkler-Tests.

OBI / Dänisches Bettenlager / Kaufland: Luftdruck an den Trockenanlagen recht niedrig.

Luftdruck zentral im Kaufland-Einspeisetank von 7,5 auf 9,5 bar erhöht, wodurch auch an den anderen Anlagen die Werte in gute Bereiche > 8,0 bar angehoben wurden.

Menge / Einheit	Material

Datum:	von:	bis:	Monteur:
05.01.2018			Bernd Schnädelbach
05.01.2018			

Bernd Schnädelbach

Kunde bestätigt Ausführung