

# Tätigkeitsnachweis Hausmeisterdienst



Arbeitsschein-Nr. 20180131-4

## Objekt:

EKZ Rödermark  
Ober-Rodener-Str. 13-17  
63322 Rödermark

dm-drogerie markt

## Leistungsorte:

- Aussenanlage
- Deichmann Schuhe GmbH & Co. KG
- Dänisches Bettenlager (Lidl)
- Kaufland
- OBI Markt
- Takko Markt
- 
- 

## Art der Arbeiten:

Sprinkler-Tests.

Alle Anlagen weisen ungewöhnlich hohe Drücke aus, im Speziellen bei OBI  $\geq 10$  bar (Grenzwert für die Leitungen)

Wöchentliche Routine.

## Kaufland:

BMZ: Summer war nach Alarm still und der Alarm-Zähler hängt mal wieder. (gleiche Anzahl, wie letzte Woche)

Deichmann: Laut der Marktleiterin macht die Klima-Anlage (GreenTec) über dem Eingang in nicht nachvollziehbaren Abständen ungesunde Geräusche.

Menge / Einheit	Material

Datum:	von:	bis:	Monteur:
31.01.2018	10:00	18:15	Bernd Schnädelbach
31.01.2018			

Anschrift der Filiale:  
Kaufland Rödermark  
Ober-Rodener Straße 13, 15 und 17  
63322 Rödermark  
Telefon 0 69 74 14 0 78 10  
Telefax 0 69 74 14 0 78 14 19  
  
Bernd Schnädelbach Kaufland Vertriebsberater Ausführung  
Rödelstraße 35, 74172 Neckarsteinach

*Schnädelbach* 64705