

Tätigkeitsnachweis Hausmeisterdienst



Arbeitsschein-Nr. 20180201-1 # 1

Objekt:

EKZ Rödermark
Ober-Rodener-Str. 13-17
63322 Rödermark

Leistungsorte:

Kaufland

Art der Arbeiten:

Begleitung der Innenprüfung Druckluftwasserbehälter

7.00 Anfang

GFA Monteur begleitet und geholfen den DLWK zu entleeren und innen zu Reinigen.

~~E~~

Dekra, Sachverständiger Herr Walter, (Tel.: 0170-8518042) Innenprüfung des DLWB. 7.00 - 12.30

DLWK aufgezählt.

- Zusätzlich ohne eine Anmeldung nahm die Firma Berich zur Hälfte Wartung der Beschmälter in den DMA's = 3 mal, auch begleitet 14.30 - 15.30
- Firma SüdHessische ohne anmeldung für die Wartung v. Überprüfung der Gasversorgung beim OBI, Heizung abgemeldet und nach Prüfung wieder angemeldet

Menge / Einheit	Material
85 KM	17m und 19,5 Dicht

Datum:	von:	bis:	Monteur:
01.02.2018	6.30	8.50	Tayfun Sökmen
01.02.2018	7.10	19.45	Tayfun Sökmen

84705

Anschrift der Firma:	
Kaufland Rödermark Ober-Rodener-Strasse 13, 16 63322 Rödermark	
Telefon 0 69 74 14 14 10 Telefax 0 69 74 14 14 12	
Tayfun Sökmen	
Firma Kaufland Vertrieb Einheit Süd Postfach 35, 74172 Neckargemünd	
Kunde bestätigt Ausführung	