

Tätigkeitsnachweis Hausmeisterdienst



Arbeitsschein-Nr. 20180306-2

Objekt:

EKZ Rödermark
Ober-Rodener-Str. 13-17
63322 Rödermark

dm-drogerie markt

Leistungsorte:

- Aussenanlage
- Deichmann Schuhe GmbH & Co. KG
- Dänisches Bettenlager (Lidl)
- Kaufland
- OBI Markt
- Takko Markt
-
-

Art der Arbeiten:

Wöchentliche Routine

Sprinkler-Tests.

Kaufland:

Notbeleuchtung: Leuchtmittel ausgetauscht an Linie 25/2

| Menge / Einheit | Material |
|-----------------|----------|
| | |
| | |
| | |
| | |

| | | | |
|------------|------|------|--------------------|
| Datum: | von: | bis: | Monteur: |
| 06.03.2018 | | | Bernd Schnädelbach |
| 06.03.2018 | | | |

Bernd Schnädelbach

Kunde bestätigt Ausführung