

Tätigkeitsnachweis Hausmeisterdienst



Arbeitsschein-Nr. 20180319-2

Objekt:

EKZ Rödermark
Ober-Rodener-Str. 13-17
63322 Rödermark

Leistungsorte:

☐ Kaufland

**Art der Arbeiten:**

H & H ElektroBau Begleitung bei der DEKRA Mängelbeseitigung

Menge / Einheit	Material

Datum:	von:	bis:	Monteur:
19.03.2018			Bernd Schnädelbach
19.03.2018			

Bernd Schnädelbach

Kunde bestätigt Ausführung