

Taifun Dienstleistungs GmbH	Telefon:	06257-504 99-90
Am Elfengrund 47	Fax:	-91
64297 Darmstadt	Mobil:	0160-96 34 73 73



Arbeitsschein-Nr. 20180416-1

Kunde:	Kaufland Vertrieb EPSILON GmbH & Co. KG		Projekt-Nr:	P63322050.031
Straße:	Rötelstr. 35		Kunden-Nr:	K74172002
Ort:	74172 Neckarsulm		Ausführungs-Termin:	
Objekt:	Kaufland Filiale 6470		von:	MO 16.04.2018
Straße:	Ober-Rodener-Str. 13-15		bis:	MO 16.04.2018
Ort:	63322 Rödermark		Heute	<b>MO 16.04.2018</b>
Auftrag:	Sonderarbeiten Kaufland		ab ca.	10:30 Uhr

#### Notizen:

Austausch der Brandschutztür zwischen Wareneingang und Fluchttunnel:

Die Bestands-Brandschutztür war nicht gemäß den Vorschriften eingebaut.

Um die neue Brandschutztür ordnungsgemäß einzubauen, müssen auf beiden Seiten ca. 20 cm Putz entfernt werden.

Problem war, dass auf diesen Putz-Flächen alle Alarm-Elemente sowie Lichtschalter und Steckdosen angebracht waren.

Abklärung wer, wann diese Elemente und Schalter demontieren darf / kann.

Abschaltung BMZ usw.

Datum	Mit-arbeiter	Arbeitszeit Beginn	Arbeitszeit Ende	vertretungsberechtige Unterschrift	Kunde bzw. Auftraggeber
16.04.2018	BS				
16.04.2018					
16.04.2018					

BS = Bernd Schnädelbach

Die ordnungsgemäße Ausführung obiger Arbeiten wurde überprüft und durch Unterschrift bestätigt.

Reklamationen innerhalb von 2 Werk-Tagen.

Taifun Dienstleistungs GmbH	Telefon:	06257-504 99-90
Am Elfengrund 47	Fax:	-91
64297 Darmstadt	Mobil:	0160-96 34 73 73

Arbeitsschein-Nr. 20180416-1

Kunde:	Kaufland Vertrieb EPSILON GmbH & Co. KG		Projekt-Nr:	P63322050.031
Straße:	Rötelstr. 35		Kunden-Nr:	K74172002
Ort:	74172 Neckarsulm		Ausführungs-Termin:	
Objekt:	Kaufland Filiale 6470		von:	MO 16.04.2018
Straße:	Ober-Rodener-Str. 13-15		bis:	MO 16.04.2018
Ort:	63322 Rödermark		Heute	<b>MO 16.04.2018</b>
Auftrag:	Sonderarbeiten Kaufland		ab ca.	10:30 Uhr

#### Notizen:

Austausch der Brandschutztür zwischen Wareneingang und Fluchttunnel:

Die Bestands-Brandschutztür war nicht gemäß den Vorschriften eingebaut.

Um die neue Brandschutztür ordnungsgemäß einzubauen, müssen auf beiden Seiten ca. 20 cm Putz entfernt werden.

Problem war, dass auf diesen Putz-Flächen alle Alarm-Elemente sowie Lichtschalter und Steckdosen angebracht waren.

Abklärung wer, wann diese Elemente und Schalter demontieren darf / kann.

Abschaltung BMZ usw.

Datum	Mit-arbeiter	Arbeitszeit Beginn	Arbeitszeit Ende	vertretungsberechtige Unterschrift	Kunde bzw. Auftraggeber
16.04.2018	BS				
16.04.2018					
16.04.2018					

BS = Bernd Schnädelbach

Die ordnungsgemäße Ausführung obiger Arbeiten wurde überprüft und durch Unterschrift bestätigt.

Reklamationen innerhalb von 2 Werk-Tagen.

