

# Tätigkeitsnachweis Hausmeisterdienst



Arbeitsschein-Nr. 20180425-2

## Objekt:

EKZ Rödermark  
Ober-Rodener-Str. 13-17  
63322 Rödermark

dm-drogerie markt

## **Leistungsorte:**

- Aussenanlage**
  - Deichmann Schuhe GmbH & Co. KG**
  - Dänisches Bettenlager (Lidl)**
  - Kaufland**
  - OBI Markt**
  - Takko Markt**
  - Kaufland-Blumen**
  -

## **Art der Arbeiten:**

## Wöchentliche Routine

## Sprinkler-Tests

Kaufland:

Manometer am Zulauf der Kessel-Ladepumpe weiterhin defekt.


Notbeleuchtung: Leuchtmittel an den Linien 25/4 und 30/1 getauscht.

#### Aussenanlage / Parkplatz-Beleuchtung:

Am Nachmittag bei freundlichem welhselden Wetter leuchteten an Türmen mit 3 oder 4 Leuchten immer zwei und an Türmen mit 2 Leuchten immer eine.

Menge / Einheit	Material

Datum:	von:	bis:	Monteur:
25.04.2018	09:05	17:15	Bernd Schnädelbach
25.04.2018			

 <b>64705</b>	<p>Anschrift der Firma:  <b>Kaufland Rödermark</b>  <b>Ober-Röderer Straße 13, 15 und 17</b>  <b>63322 Rödermark</b>  <b>Telefon 0 60 74 140 78 10</b>  <b>Telefax 0 60 74 140 78 14 19</b></p> <p><b>Schnädelbach</b></p> <p>Montage- und Betrieb Epsilon GmbH &amp; Co. KG          D-63354 Rödermark</p> <p><b>Kein Klebstoff</b> bestätigt Ausführung</p>
--	---