

Tätigkeitsnachweis Hausmeisterdienst



Arbeitsschein-Nr. 20180512-1

Objekt:

EKZ Rödermark
Ober-Rodener-Str. 13-17
63322 Rödermark

dm-drogerie markt

Leistungsorte:

- Aussenanlage
- Deichmann Schuhe GmbH & Co. KG
- Dänisches Bettenlager (Lidl)
- Kaufland
- OBI Markt
- Takko Markt
- Kaufland-Blumen
- _____

Art der Arbeiten:

Wöchentliche Routine

Sprinkler-Tests

Kaufland: Manometer am Zulauf der Kessel-Ladepumpe weiterhin defekt.

Notbeleuchtung: Leuchtmittel an den Linien 26/3 und 27/1 getauscht.

OBI: Notbeleuchtung: Leuchtmittel an den Linien D2/7 getauscht.al

Dänisches Bettenlager: Wasserschäden an Deckenplatten, insbesondere im Lager 1. Gang links am Ende 3 Platten auf Regal und Boden gefallen.

Deichmann: Wasserschäden an Deckenplatte

Menge / Einheit	Material

Datum:	von:	bis:	Monteur:
12.05.2018			Bernd Schnädelbach
12.05.2018			

Bernd Schnädelbach

Kunde bestätigt Ausführung