

Tätigkeitsnachweis Hausmeisterdienst



Arbeitsschein-Nr. 20180608-1

Objekt:

EKZ Rödermark
Ober-Rodener-Str. 13-17
63322 Rödermark

dm-drogerie markt

Leistungsorte:

- Aussenanlage
- Deichmann Schuhe GmbH & Co. KG
- Dänisches Bettenlager (Lidl)
- Kaufland
- OBI Markt
- Takko Markt
- Kaufland-Blumen
-

Art der Arbeiten:

Wöchentliche Routine

Sprinkler-Tests

OBI: NAV 4 hatte an einem Manometer knapp 15 bar. Durch leichtes Öffnen des Ventiels ging dieser zurück auf 10 bar.

Alle Anlagen hatten ca. 1 bar mehr Druck, vermutlich wegen der hohen Temperaturen.

Dänisches Bettenlager: Störung Gruppe 17 und 18. Visuell kein Grund erkennbar.

Menge / Einheit	Material

Datum:	von:	bis:	Monteur:
08.06.2018	09:55	18:20	Bernd Schnädelbach
08.06.2018			

64705

Anschrift der Filiale:
Kaufland Rödermark
Ober-Rodener Straße 13, 15 und 17
63322 Rödermark
Telefon: 0 60 74 / 40 78 00
Telefax: 0 60 74 / 40 78 14 19

Scheadellblatt

Bernd Schnädelbach

Kunde bestätigt Ausführung