

Tätigkeitsnachweis Hausmeisterdienst



Arbeitsschein-Nr. 20180613-2

Objekt:

EKZ Rödermark
Ober-Rodener-Str. 13-17
63322 Rödermark

dm-drogerie markt

Leistungsorte:

- Aussenanlage
- Deichmann Schuhe GmbH & Co. KG
- Dänisches Bettenlager (Lidl)
- Kaufland
- OBI Markt
- Takko Markt
- Kaufland-Blumen
- _____

Art der Arbeiten:

Wöchentliche Routine

Sprinkler-Tests

Dänisches Bettenlager: Störung Gruppe 17 und 18. Zurück gesetzt. Innerhalb von 3 Stunden nicht wieder aufgetreten.

Kaufland-Blumen: BMZ abeschaltet, wegen Arbeiten an den Lüftungsschächten.

Kaufland: Automatic-Tür rechts: Beim Öffnen und Schließen hängt der Keilriemen abnorm für ca. 15 Sekunden durch.

Die Türbauer, die wegen der linken Tür sowieso vor Ort sind, überprüfen das Problem.

OBI:

Warenlager linkes Tor: Endschalter-Eisen Tor AUF war abgerissen und wurde von Perimeter Protection Germany GmbH ausgetauscht und getestet.

| Menge / Einheit | Material |
|-----------------|----------|
| | |
| | |
| | |
| | |

| | | | |
|------------|------|------|--------------------|
| Datum: | von: | bis: | Monteur: |
| 13.06.2018 | | | Bernd Schnädelbach |
| 13.06.2018 | | | |

Bernd Schnädelbach

Kunde bestätigt Ausführung