

Tätigkeitsnachweis Hausmeisterdienst



Arbeitsschein-Nr. 20180620-1

Objekt:

EKZ Rödermark
Ober-Rodener-Str. 13-17
63322 Rödermark

dm-drogerie markt

Leistungsorte:

- Aussenanlage
 Deichmann Schuhe GmbH & Co. KG
 Dänisches Bettenlager (Lidl)
 Kaufland
 OBI Markt
 Takko Markt
 Kaufland-Blumen

Art der Arbeiten:

BMZs von OBI, Dänischen Bettenlager und Kaufland bei den Sicherheitsdiensten in und aus der Revision nehmen, sowie ab- bzw. wieder anschalten.

Der Fa. Nohl Zugang zu den Sprinkleranlagen zwecks Wartung verschafft.

Bilder und weitere Dokumentationen von defekten Leitungsteilen der Sprinkleranlage erstellt.

Diverse Kontroll-Aufgaben erledigt.

Kaufland: Fluchttunnel räumen lassen.

Menge / Einheit	Material

Datum:	von:	bis:	Monteur:
20.06.2018	09:00	16:45	Bernd Schnädelbach
20.06.2018			

64705

Schnädelbach

Anschrift der Filiale:
Kaufland Rödermark
Ober-Rodener Straße 13, 15 und 17
63322 Rödermark
Telefon 0 60 74 / 40 78 16
Telefax 0 60 74 / 40 78 14 19

Bernd Schnädelbach Epsilon Kunden-Nr. 64705
Rödelstraße 35, 74172 Neckargemünd