

Tätigkeitsnachweis Hausmeisterdienst



Arbeitsschein-Nr. 20180627-2

Objekt:

EKZ Rödermark
Ober-Rodener-Str. 13-17
63322 Rödermark

Leistungsorte:

- ☒ Aussenanlage
- ☒ Deichmann Schuhe GmbH & Co. KG
- ☒ Dänisches Bettenlager (Lidl)
- ☒ Kaufland
- ☒ OBI Markt
- ☒ Takko Markt
- ☐ Kaufland-Blumen
- ☐

☒ dm-drogerie markt

Art der Arbeiten:

Wöchentliche Routine

Sprinkler-Tests

OBI: Kamera-Untersuchung der Kunden-WC's
im Eingangsbereich.

Dichtungen sitzen nicht fachgerecht, weshalb über die
Jahre Undichtigkeiten entstanden.

WC's müssen voll saniert werden.

Menge / Einheit	Material

Datum:	von:	bis:	Monteur:
27.06.2018	07:10	14:15	Bernd Schnädelbach
27.06.2018			

