

Tätigkeitsnachweis Hausmeisterdienst



Arbeitsschein-Nr. 20180719-1

Objekt:

EKZ Rödermark
Ober-Rodener-Str. 13-17
63322 Rödermark

dm-drogerie markt

Leistungsorte:

- Aussenanlage
- Delchmann Schuhe GmbH & Co. KG
- Dänisches Bettenlager (Lidl)
- Kaufland
- OBI Markt
- Takko Markt
- Kaufland-Blumen
-

Art der Arbeiten:

wöchentliche Routine

Sprinkler-Tests

Kaufland:

Bilder von den neuen Brandschutz-Türen im Waren-Eingang erstellt.

2 Leuchtmittel im Gang zu den Sozialräumen aus dem Bestand ausgetauscht.

Sprinkler-Zentrale: Bilder von der neu gesetzten Abdichtungs-Schelle am Rohr der Trocken-Anlage erstellt.

Takko:

Notbeleuchtung: Leuchtmittel ausgetauscht: Linen 7/3, 8/1 und 8/2

Menge / Einheit	Material

Datum:	von:	bis:	Monteur:
19.07.2018	09:30	19:45	Bernd Schnädelbach
19.07.2018			

64705
Schnädelbach
Bernd Schnädelbach
Anschrift der Firma:
Kaufland Rödermark
Ober-Rodener Straße 13, 15 und
63322 Rödermark
Telefon 0 69 74 / 40 78 16
Telefax 0 69 74 / 40 78 14 11
E-mail: kaufland.versorgung@catium.com
Kunde bestätigt Ausführung