

# Tätigkeitsnachweis Hausmeisterdienst



Arbeitsschein-Nr. 20180721-1

## Objekt:

EKZ Rödermark  
Ober-Rodener-Str. 13-17  
63322 Rödermark

- OBI Markt  
 dm-drogerie markt

## Leistungsorte:

- Apotheke im Kaufland  
 Aussenanlage  
 Backhaus Schäfer GmbH  
 Dänisches Bettenlager ehemals Lidl  
 Kaufland  
 Kaufland-Friseur  
 Takko Markt  
 Kaufland-Friseur  
 \_\_\_\_\_

## Art der Arbeiten:

Sprinkler-Tests.

Wöchentliche Routine.

Takko Fluchtwegsleuchten: Leuchtmittel in Linie 8/1, 8/2 und 7/3 ausgetauscht.

Kaufland-Apotheke: Alle Fluchtwegsleuchten leuchten nicht. Evtl. Schaltung ?

Schaufenster-Beleuchtung + Steckdosen: in der Zuleitung vor dem Sicherungskasten soll lt. Elektriker Lars Friedrich ein Kurzschluss vorliegen.

Kaufland:

Wasser-Kessel ließ sich wegen zuviel Luftdruck nur bis zur Hälfte zwischen den Schauglas-Marken auffüllen.  
Bei 2 Flur-Leuten die Leuchtmittel aus dem Bestand getauscht.

Menge / Einheit	Material

Datum:	von:	bis:	Monteur:
19.07.2018			Bernd Schnädelbach
19.07.2018			

Bernd Schnädelbach

Kunde bestätigt Ausführung