

Tätigkeitsnachweis Hausmeisterdienst



Arbeitsschein-Nr. 20180801-1

Objekt:

EKZ Rödermark
Ober-Rodener-Str. 13-17
63322 Rödermark

- Kaufland-Blumen
- Kaufland-Metzger
- Kaufland-Schuster
- OBI Markt
- dm-drogerie markt

Leistungsorte:

- Aussenanlage
- Deichmann Schuhe GmbH & Co. KG
- Dänisches Bettenlager (Lidl)
- HandyIn
- Kaufland
- Kaufland Apotheke
- Kaufland-Friseur
- Kaufland-Nagelstudio
- Kaufland-Tabak, Lotto & Zeitungen
- Takko Markt
- Takko Markt
- _____

Art der Arbeiten:

wöchentliche Routine

Sprinkler-Tests

Kaufland:

Am Wassertank Luft abgelassen, um den Druck auf 9,8 bar zu reduzieren, damit wieder mehr Wasser aufgefüllt werden kann.

Wärmezähler ablesen, inklusive der Konzessionäre.

Menge / Einheit	Material

Datum:	von:	bis:	Monteur:
01.08.2018			Bernd Schnädelbach
01.08.2018			

Bernd Schnädelbach

Kunde bestätigt Ausführung