

Tätigkeitsnachweis Hausmeisterdienst



Arbeitsschein-Nr. 20180807-2

Objekt:

EKZ Rödermark
Ober-Rodener-Str. 13-17
63322 Rödermark

dm-drogerie markt

Leistungsorte:

- Aussenanlage
- Deichmann Schuhe GmbH & Co. KG
- Dänisches Bettenlager (Lidl)
- Kaufland
- OBI Markt
- Takko Markt
- Kaufland-Blumen
- _____

Art der Arbeiten:

wöchentliche Routine

Sprinkler-Tests

Kaufland:

Trocken-Anlage: Alarm-Glocke funktioniert nicht mehr, nach 2. Test bei VDS-Prüfung.

Menge / Einheit	Material

Datum:	von:	bis:	Monteur:
07.08.2018			Bernd Schnädelbach
07.08.2018			

Bernd Schnädelbach

Kunde bestätigt Ausführung