

Tätigkeitsnachweis Hausmeisterdienst



Arbeitsschein-Nr. 20180815-1

Objekt:

EKZ Rödermark
Ober-Rodener-Str. 13-17
63322 Rödermark

Leistungsorte:

- Aussenanlage
- Kaufland
- OBI Markt
- _____

Art der Arbeiten:

Bilder von den Alarm-Glocken im Kaufland erstellen.

Gas-Zähler im Kaufland und OBI ablesen.

Entfernung der abgeknickten Bäume prüfen.

Menge / Einheit	Material

Datum:	von:	bis:	Monteur:
15.08.2018	14:40	16:30	Bernd Schnädelbach
15.08.2018			

64705
Schnädelbach

Anschrift der Firma:
Kaufland Rödermark
Ober-Rodener Straße 13, 15 und 17
63322 Rödermark
Telefon 0 60 74 14 00 10
Telefax 0 60 74 14 00 19

Bernd Schnädelbach

Die hier aufgeführten Verträge sind nur eine Ausführung
Kunde bestätigt Ausführung