

Tätigkeitsnachweis Hausmeisterdienst



Arbeitsschein-Nr. 20180903-1

Objekt:

EKZ Rödermark
Ober-Rodener-Str. 13-17
63322 Rödermark

dm-drogerie markt

Leistungsorte:

- Aussenanlage
- Deichmann Schuhe GmbH & Co. KG
- Dänisches Bettenlager (Lidl)
- Kaufland
- OBI Markt
- Takko Markt
- Kaufland-Blumen
-

Art der Arbeiten:

- Sanitärcontainer wurde Angeliefert, abstellung begleitet.
- Firma Nohl zur zweiten Entwässerung der TAL Kaufland + konz. abgeworfen, BMA ab- und Angemeldet.
- Weg gewurkt bis die Anschlüsse gelegt werden für den Sanitärcontainer.


Probleme mit der Außensteckdose, Fehler suchen im UV1 F10.3 K-13 Schütz nicht an, Reales hat ein Wechselkontakt. Firma Lang Elektro hat sich dies nochmal angeschaut, bietet ein Angebot an für den austausch der gesuchten ansteuerungs Rades, anzahl auf der Leiste 16 Stück. GEKA abzweigung gebucht und Montiert

Menge / Einheit	Material
8,8 km	Ab und Ab Fahrt
GK + Fällen	0,1. 20,98 € Netto

Datum:	von:	bis:	Monteur:
03.09.2018	6:30	18:00	Tayfun Sökmen
03.09.2018			

Tayfun Sökmen

OBI GmbH & Co. Deutschland KG
Filiale Rödermark
Ober-Rodener-Strasse 19
63322 Rödermark
Telefon: 06074/696200
Telefax: 06074/6962079



Lieferschein

ERW - Entsorgungsgesellschaft
Rhein-Wied mbH
An der Commande 5-7
56588 Waldbreitbach



TOI TOI & DIXI
SANITÄRSYSTEME GmbH

Lieferschein		180800045540		
Auftragsnummer	Datum			
21317682	31.08.2018	Bitte stets angeben!		
Kundennummer	Belegnummer	6776927		

Benutzer: KUNGLAUB
Seite 1

Standort Ober-Rodener Str. 13
63322 Rödermark
EKZ Rödermark
Bereich Baumarkt OBI

BAUVORHABEN

Lieferdatum 03.09.2018
Ansprechpartner Sökmeh
Besteller Fr. Dewies 24.08.2018 / Mi/AH/ASR-PG

Abholdatum
Telefon 0157 - 83516 008
Telefon 02638-2014030

Artikel	Anzahl	Leistung(en)	Lieferdatum	MRE-Nummer
11 171 001		Toilettencanister 6 x 2,5 m D/H		R137745
11 236 001		Abwassertank 6 x 2,5 m mit integrierter- oder Anstelltreppe		1300749
23 419 001		Anschluss Abwassertank an Container inkl. Material		

Leistungsnachweis

Ankunft

7 : 15 Uhr

Abfahrt

7 : 45 Uhr

Unterschrift Fahrer

Unterschrift Empfänger

Ordnungsgemäß und vollständig übernommen
Ort, Datum, Unterschrift des Kunden

TOI TOI & DIXI Sanitärsysteme GmbH
Zum Weißen Rain 7
63571 Gelnhausen
Tel. +49 6051-964 444
Fax +49 6051-964 422

vertrieb.gelnhausen@toitoidixi.de
www.toitoidixi.de

Handelsregister:
AG Hanau HRB 12650
Ust.Id.-Nr.: DE 192 721 527

Geschäftsführer:
Birgit Steigerwald, Franz Beckmann

Bankverbindung:
KBC Bank NV, Niederlassung Deutschland
IBAN: DE60 3052 4400 0000 2802 60
BIC-Swift: KREDDEDEXXX



Übergabeprotokoll: Sanitärcarriager Raumcarriager Lagercarriager Trailers

Mieter Name: <u>ERW Kunst</u>	Containertyp/Mietnummer M4000 R133749
Kundennummer: <u>677632</u>	Auftragsnummer: <u>W33893</u>

Lieferung		Rücknahme	
Sichtschäden Außen:	ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/>	Sichtschäden Außen:	ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/>
Sichtschäden Innen:	ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/>	Sichtschäden Innen:	ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/>
Sichtschäden Inventar:	ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/>	Sichtschäden Inventar:	ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/>
Schäden sonstige:		Schäden sonstige:	
Versteckte Schäden sind hier nicht enthalten.		Versteckte Schäden sind hier nicht enthalten.	
Anlieferung Datum: 02.09.18		Abholung Datum: _____	
Zylinderschlüssel, Stück: 1		Zylinderschlüssel, Stück: _____	
Schlüssel Spender, Stück: 1		Schlüssel Spender, Stück: _____	
Schlüssel WC-Türen, Stück: 1		Schlüssel WC-Türen, Stück: _____	
Kunde Mietobjekt übernommen	Spediteur	TOI TOI & DIXI	Kunde Mietobjekt übernommen
		TOI TOI & DIXI	

Übergabeprotokoll: Sanitärccontainer Raumcontainer Lagercontainer Trailer

Mieter Name: <u>BRU-Group</u>	Containertyp/Mietnummer <u>471100345</u>
Kundennummer: <u>32837</u>	Auftragsnummer: <u>3133</u>

Lieferung		Rücknahme	
Sichtschäden Außen:	ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/>	Sichtschäden Außen:	ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/>
Sichtschäden Innen:	ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/>	Sichtschäden Innen:	ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/>
Sichtschäden Inventar:	ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/>	Sichtschäden Inventar:	ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/>
Schäden sonstige:	Versteckte Schäden sind hier nicht enthalten.		
Anlieferung Datum:	Abholung Datum:		
Zylinderschlüssel, Stück:	Zylinderschlüssel, Stück:		
Schlüssel Spender, Stück:	Schlüssel Spender, Stück:		
Schlüssel WC-Türen, Stück:	Schlüssel WC-Türen, Stück:		
Kunde Mietobjekt übernommen	Spediteur	TOI TOI & DIXI	Kunde Mietobjekt übernommen
			TOI TOI & DIXI

