

Tätigkeitsnachweis Hausmeisterdienst



Arbeitsschein-Nr. 20180915-1

Objekt:

Kaufland

Ober-Rodener-Str. 13-17

63322 Rödermark

Leistungsorte:

- ☐ Aussenanlage
- ☐ Deichmann Schuhe GmbH & Co. KG
- ☐ Dänisches Bettenlager (Lidl)
- ☐ OBI Markt
- ☐ Takko Markt
- ☐ dm-drogerie markt
- ☐

Art der Arbeiten:

- Anruf Hr. Bödtel (HL Rödermark-Kaufland)
- das der Strom ausgefallen ist zeit 8:27 Uhr
- Alle UV anlagen angeschaut ob alle Sicherungen in Ordnung sind, Ja.
- Schaltpläne angeschaut, es ~~seht~~ scheint der Leergeht automat zu sein der die Störung auslöst.
- HL hat die Automaten Firma und den Elektriker Lang angerufen die wollen in ca. 1 Std. das sein.

Menge / Einheit	Material
28 KM	4m und 15 Meter

Datum:	von:	bis:	Monteur:
15.09.2018	9:30	13:00	Tayfun Sökmen
15.09.2018			

64705

Anschrift der Filiale:
Kaufland Rödermark
Ober-Rodener Straße 13, 15 und 17
63322 Rödermark
Telefon 0 40 74 / 40 70 10
Telefax 0 40 74 / 40 70 11 19

Firma Kaufland Vertrieb Epsilon GmbH & Co. KG
Epsilonstraße 64 74172 Neckarweh

Kunde bestätigt Ausführung