

Tätigkeitsnachweis Hausmeisterdienst



Arbeitsschein-Nr. 20181004-1

Objekt:

EKZ Rödermark
Ober-Rodener-Str. 13-17
63322 Rödermark

Kaufland Apotheke

Leistungsorte:

- Aussenanlage
- Backhaus Schäfer GmbH
- Deichmann Schuhe GmbH & Co. KG
- Dänisches Bettenlager (Lidl)
- HandyIn
- Kaufland
- Kaufland-Blumen
- _____

Art der Arbeiten:

Wöchentliche Routine

Sprinkler Test.

OBI:

Notbeleuchtung: Leuchtmittel ausgetauscht ohne Linie zum Baustofflager.

Kaufland:

Zuleitung zum Alarm (neu) der Trockenanlage rauscht ungewöhnlich.

Deichmann:

Mitarbeiterinnen klagen weiter über starke kalte Lüftung.

Menge / Einheit	Material

Datum:	von:	bis:	Monteur:
04.10.2018			Bernd Schnädelbach
04.10.2018			

Bernd Schnädelbach

Kunde bestätigt Ausführung