

Tätigkeitsnachweis Hausmeisterdienst



Arbeitsschein-Nr. 20181004-1

Objekt:

EKZ Rödermark
Ober-Rodener-Str. 13-17
63322 Rödermark

Kaufland Apotheke

Leistungsorte:

- Aussenanlage
- Backhaus Schäfer GmbH
- Deichmann Schuhe GmbH & Co. KG
- Dänisches Bettenlager (Lidl)
- Handylin
- Kaufland
- Kaufland-Blumen
- OBI

Art der Arbeiten:

Wöchentliche Routine

Sprinkler Test.

OBI:

Notbeleuchtung: Leuchtmittel ausgetauscht ohne Linie zum Baustofflager.

Kaufland:

Zuleitung zum Alarm (neu) der Trockenanlage rauscht ungewöhnlich.

Deichmann:

Mitarbeiterinnen klagen weiter über starke kalte Lüftung.

Menge / Einheit	Material	Anspricht der Filiale:

Datum:	von:	bis:	Monteur:
04.10.2018	09:55	18:10	Bernd Schnädelbach
04.10.2018			

700
Schnädelbach
Bernd Schnädelbach
Anspricht: Deichmann Schuhe GmbH & Co. KG
Kunde bestätigt Ausführung