

Tätigkeitsnachweis Hausmeisterdienst



Arbeitschein-Nr. 20181010-1

Objekt:

EKZ Rödermark
Ober-Rodener-Str. 13-17
63322 Rödermark

dm-drogerie markt

Leistungsorte:

- Aussenanlage
- Deichmann Schuhe GmbH & Co. KG
- Dänisches Bettenlager (Lidl)
- Kaufland
- OBI Markt
- Takko Markt
-
-

Art der Arbeiten:

Wöchentliche Routine

Sprinkler Test.

Dänisches Bettenlager:

Deckenplatten wieder korrekt eingelegt. 1 x im Markt und 2 x im Lager.

Mitarbeiter vermuten Tier in der Doppeldecke. Es konnten weder ein Tier noch evtl. Kot-Reste gefunden werden.

Deichmann:

Lüftung läuft weiterhin, insbesondere im Kassenbereich recht stark und kalt.

OBI:

Bei Gessler in Rodgau versucht geeignete Piktogramme für die Notbeleuchtung zu kaufen, ohne Erfolg, da Maße nicht passend für Gessler.

Menge / Einheit	Material

Datum:	von:	bis:	Monteur:
10.10.2018	09:10	18:25	Bernd Schnädelbach
10.10.2018			

64705
 Anschrift der Filiale:
 Kaufland Rödermark
 Ober-Rodener Straße 13, 15 und 17
 63322 Rödermark
 Telefon +49 74 / 40 73 10
 Telefax 0 50 74 / 40 73 13 10
 Bernd Schnädelbach, Kunde bestätigt Ausführung