

# Tätigkeitsnachweis Hausmeisterdienst



Arbeitsschein-Nr. 20181020-4

## Objekt:

EKZ Rödermark  
Ober-Rodener-Str. 13-17  
63322 Rödermark

dm-drogerie markt

## Leistungsorte:

- Aussenanlage
- Deichmann Schuhe GmbH & Co. KG
- Dänisches Bettenlager (Lidl)
- Kaufland
- OBI Markt
- Takko Markt
- 
- 

## Art der Arbeiten:

Wöchentliche Routine

Sprinkler Test.

## Kaufland:

Notbeleuchtung an Linie 24/2 und 26/2 die Leuchtmittel ausgetauscht.

## Dänisches Bettenlager:

Die Mitarbeiter klagen weiter über Geräusche in der Doppel-Decke. Es wird weiterhin vermutet, dass ein Tier da oben haust.

## Menge / Einheit

## Material

Datum:	von:	bis:	Monteur:
20.10.2018	09:40	18:35	Bernd Schnädelbach
20.10.2018			

Anschrift der Firma:  
Kaufland Rödermark  
Ober-Rodener Straße 13, 15 und 17  
63322 RÖDERMARK  
Telefon 06174 60 70  
Telefax 06174 60 14 10

**64705**  
*Schnädelbach*  
Bernd Schnädelbach  
Kunde bestätigt Ausführung